

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ

УСТАНОВКА
<ol style="list-style-type: none">1. Производите установку при температуре печатаемой поверхности не ниже +8° С.2. Очистите поверхность от механических загрязнений, обезжирьте ее и насухо протрите.3. Поставьте дату и подпись в специальные поля наклейки шариковой ручкой или маркером (при необходимости).4. Оторвите ярлык по перфорации (при наличии).5. Снимите наклейку с бумажной основы и наклейте на печатаемый объект, аккуратно разгладьте по всей длине, не допуская образования воздушных пузырей и складок. Допускается при отделении наклейки от подложки проявление фрагментов контрольной надписи от краев основы не более 2 мм, а также в месте соприкосновения с пальцами руки.6. Опечатанный объект должен находиться под Вашим контролем не менее 1 минуты.7. Рекомендованная площадь прилегания к поверхности объекта - более 50% от всей площади пломбы, в случаях, когда это невозможно Покупатель должен провести предварительные испытания на печатаемом объекте. Допускается применять на прямых, радиусных и угловых поверхностях, допускается печатывать метизы, щели, отверстия и другие контрольные или конструктивные элементы объекта, находящиеся в зоне печатаемой поверхности.8. Занесите в журнал регистрации номер наклейки и, при наличии, сведения о маркировке.
СНЯТИЕ
<ol style="list-style-type: none">1. Сверьте номер и маркировку пломбы с данными, занесенными в журнал регистрации.2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия:<ul style="list-style-type: none">- проявившихся контрольных надписей;- механических повреждений и химических воздействий.Оценку этих параметров проводите в сравнении с образцом.3. Оторвите наклейку с объекта либо разрежьте.
ИНФОРМАЦИЯ
<p>В случае обнаружения следов вскрытия пломбы или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей пломбу.</p> <p>Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения пломб, установки на объект и до их снятия.</p> <p>Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе организации.</p>